

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 3 Diagram Pareto Proses Produksi Adjuster Comp Chain K45.....	6
Gambar I. 4 Diagram Fishbone untuk tahapan proses Blanking	7
Gambar II 1 Sigma Rating dan DPMO.....	15
Gambar II 2 Contoh Diagram SIPOC.....	18
Gambar II 3 Blanking	29
Gambar III 1 Model Konseptual	30
Gambar III 2 Sistematika Pemecahan Masalah	32
Gambar IV 1 Alat Bantu Magnet Clamps pada Dies.....	38
Gambar IV 2 Alat Bantu Strap Clamps Penekan.....	38
Gambar IV 3 Stress Simulation Magnet Clamps Penekan.....	39
Gambar IV 4 Usulan Display untuk Ketentuan Proses Blanking	42