

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> 32 Kata Kunci Pada Program C .....	11
<b>Tabel 2.2</b> Tipe Data Dasar Pada Program C.....	12
<b>Tabel 2.3</b> Konstanta Karakter Escape .....	13
<b>Tabel 3.1</b> Tabel data untuk menampilkan karakter 0-9 pada 7 segmen .....	29
<b>Tabel 4.1</b> Data hasil pengukuran output potentiometer .....	33
<b>Tabel 4.2</b> Data hasil pengujian output LTC2400 .....	35
<b>Tabel 4.3</b> Data hasil pengujian alat secara keseluruhan .....	37
<b>Tabel 4.4</b> Data perhitungan tingkat ketelitian alat secara keseluruhan pada pengukuran I .....	39
<b>Tabel 4.5</b> Data perhitungan tingkat ketelitian alat secara keseluruhan pada pengukuran II .....	41
<b>Tabel 4.6</b> Data perhitungan tingkat ketelitian alat secara keseluruhan pada pengukuran III.....	43