

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Daftar alternatif solusi	8
Tabel III.2. Tahapan Wawancara.....	34
Tabel III.3 Pemetaan Objek dan Rancangan ke dalam Komponen Sistem Integrasi	39
Tabel III.4 Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	40
Tabel IV.5 TTR Seluruh Part Mengalami Breakdown Pada CM-10 Fiscal Year (FY) 120-122 (April 2019-Desember 2021).....	42
Tabel IV.6 Risk Matrix	45
Tabel IV.7 Hasil Perhitungan Data Untuk TTR	46
Tabel IV.8 Hasil Perhitungan Data Untuk TTF.....	46
Tabel IV.9 Data Waktu Maintenance Reed Switch.....	47
Tabel IV.10 Data Waktu Maintenance Sensor Fiber Optic	47
Table IV.11 Spesifikasi Rancangan.....	47
Tabel IV.12 Output Minitab TTF Part Reed Switch.....	49
Tabel IV.13 Output Minitab TTR Part Reed Switch	49
Tabel IV.14 Parameter Distribusi MTTF Reed Switch	51
Tabel IV.15 Parameter Distribusi MTTR Reed Switch.....	52
Tabel IV.16 Output Minitab TTF Part Sensor Fiber Optic.....	53
Tabel IV.17 Output Minitab TTR Part Sensor Fiber Optic	53
Tabel IV.18 Parameter Distribusi MTTF Sensor Fiber Optic	55
Tabel IV.19 Parameter Distribusi MTTR Sensor Fiber Optic	56
Tabel IV.20 Skenario Kerusakan Mesin CM-10	56
Tabel IV.21 Analisis Kegagalan Probabilistik.....	57
Tabel IV.22 Nilai Konsekuensi System Performance Loss (SPL)	58
Tabel IV.23 Nilai Risiko.....	59
Tabel IV.24 Kategori Risiko.....	59
Tabel IV.25 7 Tahapan Implementasi Autonomous Maintenance	60
Tabel IV.26 Usulan Interval Perawatan.....	61
Tabel V.27 Validasi Hasil Rancangan	64
Tabel V.28 Penelitian AM	66
Tabel V.29 Kelebihan Metode	66

Tabel V.30 Kekurangan Metode.....	67
-----------------------------------	----