

## DAFTAR SIMBOL

<b>Simbol</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman Pertama Muncul</b>
$exp / e$	Exponensial	22
$\theta$	Parameter <i>scale</i>	22
$\beta$	Parameter <i>shape</i>	22
$\mu$	Koefisien	23
$\Gamma$	Gamma (tabel distribusi <i>weibull</i> )	23
$T_p$	Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen	25
$k$	Rata-rata kerusakan	57
$i$	Rata-rata pemeriksaan	57
$n$	Frekuensi pemeriksaan optimal	58