

DAFTAR ISTILAH

<i>Waste</i>	:	Segala aktivitas yang tidak bernilai tambah.
<i>Lean Manufacturing</i>	:	suatu upaya untuk mrnghilangkan pemborosan (<i>waste</i>) dan meningkatkan nilai tambah (<i>value added</i>) dari produk secara terus menerus yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan (<i>customer value</i>)
SIPOC	:	<i>Supplier, input, process, output, customer</i> , adalah diagram yang memberikan gambaran untuk memahami elemen-elemen kunci dari sebuah proses.
VSM	:	<i>Value Stream Mapping</i> , merupakan salah satu metode untuk memetakan suatu aliran produksi suatu produk, tidak hanya pada masing-masing area kerja, tetapi pada tingkat total produksi serta mengidentifikasi kegiatan <i>value added</i> dan <i>non value added</i> .
<i>Defect</i>	:	Ketidaksesuaian suatu produk.
<i>Inventory</i>	:	Aktivitas menunggu proses yang lebih lanjut.
<i>Defect rate</i>	:	Besarnya presentase terjadinya <i>defect</i> pada suatu produk.
<i>Line balancing</i>	:	Salah satu <i>tools</i> yang digunakan untuk meminimasi <i>waste</i> , merupakan penyeimbang penugasan dari elemen-elemen.
<i>Job rotation</i>	:	Salah satu <i>tools</i> yang digunakan untuk meminimasi <i>waste</i> , merupakan pemindahan atau pertukaran pekerjaan dari seorang karyawan.
<i>Kanban</i>	:	Salah satu <i>tools</i> yang digunakan untuk meminimasi <i>waste</i> , merupakan papan tanda atau kartu yang digunakan untuk sinyal dalam mengisi ulang sejumlah komponen.
<i>Downtime</i>	:	Waktu dimana system atau mesin tidak bekerja sesuai fungsinya.