## **ABSTRAK**

Perusahaan PT. Sipatex merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil. Salah satu mesin yang ada pada PT.Sipatex ini adalah mesin Finishing. Mesin ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses produksi di PT.Sipatex, maka dari itu penentuan kegiatan perawatan yang tepat merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perlu suatu kebijakan perawatan mesin yang efektif bagi mesin *Finishing* dan optimasi penentuan interval waktu perawatan mesin dengan mempertimbangkan karakteristik kerusakan, parameter distribusi dan biaya perawatan.

Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa metode seperti SRCM (Streamlined Reliability Centered Maintenance) yang digunakan dalam penentuan task yang sesuai dengan karakteristik failure-nya. Dan penelitian ini berfokuskan pada sistem dan subsistem kritis mesin Finishing berdasarkan banyaknya kerusakn yang terjadi serta dengan menggunakan analisis RPN (Risk Priority Number) untuk mendapatkan sub sistem yang kritis berdasarkan resiko yang dimiliki failure tersebut, dihasilkan sistem kritis, yaitu mechanical system dengan lima subsistem kritis, vaitu Feeding device, Drying &heating, Entrance Device, Cooling Device dan Plaiting. Subsistem kritis tersebut selanjutnya menjadi objek penelitian yang kemudian ditentukan kebijakan dan interval waktu perawatan vang tepat dengan menggunakan Streamlined Reliability-Centered Maintenance (SRCM) dan Risk Based Maintenance (RBM). Dengan memadukan dua metode diharapkan dapat menghasilkan kegiatan perawatan vang meningkatkan reliability subsistem kritis dengan biaya yang minimum.

Hasil pengolahan data menggunakan SRCM, didapatkan Total biaya untuk mengimplementasikan perawatan usulan adalah Rp 563.180.742. Dengan Dengan mengimplementasikan kegiatan perawatan usulan, perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 179.453.406.78. dengan rincian task perawatannya adalah 3 Task kebijakan untuk komponen mesin Finishing yang meliputi scheduled restoration task, scheduled discard task, dan scheduled on-condition task. Terdapat 3 komponen yang termasuk ke dalam kebijakan scheduled discard task, 2 komponen dengan scheduled restoration task, 9 komponen dengan scheduled on-condition task. Interval waktu perawatan untuk masing-masing berdasarkan kebijakan perawatannya komponen ditentukan mempertimbangkan karakteristik kerusakan, parameter distribusi dan biaya perawatan.

Kata kunci: SRCM (Streamlined Reliability Centered Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), RPN (Risk Priority Number).