

DAFTAR TABEL

Tabel IV-1. Kalibrasi Sensor dengan Multimeter dengan jarak 0cm.....	23
Tabel IV-2. Nilai ADC danTegangan sensor getar 801S.....	24
Tabel IV-3. Skala 1 MMI dan jarak 220 cm	26
Tabel IV-4. Skala 2 MMI dan jarak 200 cm	27
Tabel IV-5. Skala 3 MMI dan jarak 180 cm	27
Tabel IV-6. Skala 4 MMI dan jarak 160 cm	28
Tabel IV-7. Skala 5 MMI dan jarak 140 cm.....	28
Tabel IV-8. Skala 6 MMI dan jarak 120 cm	29
Tabel IV-9. Skala 7 MMI dan jarak 100 cm	29
Tabel IV-10. Skala 8 MMI dan jarak 80 cm	30
Tabel IV-11. Skala 9 MMI dan jarak 60 cm	30
Tabel IV-12. Skala 10 MMI dan jarak 40 cm	31
Tabel IV-13. Skala 11 MMI dan jarak 20 cm	31
Tabel IV-14. Skala 12 MMI dan jarak 0 cm	32
Tabel IV-15. Hasil pembacaan sensor getar berat 1kg & jarak 0 cm	33
Tabel IV-16. Hasil pembacaan sensor getar berat 1kg & jarak 15 cm	34
Tabel IV-17. Hasil pembacaan sensor getar berat 1kg & jarak 25 cm	35
Tabel IV-18. Hasil pembacaan sensor getar berat 2kg & jarak 0 cm	36
Tabel IV-19. Hasil pembacaan sensor getar berat 2kg & jarak 15 cm	37
Tabel IV-20. Hasil pembacaan sensor getar berat 2kg & jarak 25 cm	38
Tabel IV-21. Hasil pembacaan sensor getar berat 3kg & jarak 0 cm	39
Tabel IV-22. Hasil pembacaan sensor getar berat 3kg & jarak 15 cm	40
Tabel IV-23. Hasil pembacaan sensor getar berat 3kg & jarak 25 cm	41
Tabel IV-24. Perbandingan SR dengan skala MMI.....	42

