

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Grafik jumlah produksi dan jumlah produk cacat.....	3
Gambar II. 1	Grafik hasil perhitungan peta kontrol p.....	13
Gambar II. 2	Contoh Fishbone Diagram.....	16
Gambar II. 3	Cara membuat CTQ Tree	18
Gambar II. 4	Ukuran huruf	19
Gambar II. 5	Posisi inspeksi bahan yang tepat	22
Gambar II. 6	Penggunaan sarung tangan saat pemotongan bahan.....	23
Gambar II. 7	Pergerakan kaki saat menjahit.....	23
Gambar III. 1	Model Konseptual	26
Gambar III. 2	Model Sistematika Penelitian.....	28
Gambar IV. 1	Mesin Inspeksi	33
Gambar IV. 2	Lampu led kotak.....	34
Gambar IV. 3	Alumunium Snap	35
Gambar IV. 4	Akrilik bening	35
Gambar IV. 5	Area untuk frame tempat lampu.....	36
Gambar IV. 6	Frame tempat lampu.....	36
Gambar IV. 7	Ilustrasi pemasangan lampu led panel kotak.....	37
Gambar IV. 8	Dimensi ilustrasi pemasangan lampu led panel kotak	38
Gambar IV. 9	Ilustrasi display visual pengingat mengecek kondisi mesin	41
Gambar IV. 10	Tata letak display visual pengingat mengecek kondisi mesin	41
Gambar IV. 11	Uraian prosedur pada proses set up mesin.....	44
Gambar IV. 12	Lembar laporan set up mesin	45
Gambar IV. 13	Pelindung pada area jarum di mesin jahit	47
Gambar IV. 14	Ilustrasi letak pemasangan pelindung pada area jarum di mesin jahit.....	47