

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Grafik Perbandingan Jumlah Produk Baik dan <i>Defect</i> Pada Produksi Produk <i>Full Hard</i> 0,2 x 914 mm	5
Gambar I. 2 Diagram Batang Produk <i>Defect</i> Tiap <i>Mill</i>	6
Gambar I. 3 Alur Proses Detail <i>Mill CTCM (Continuous Tandem Cold Mill)</i>	7
Gambar II. 1 Aspek-aspek pada Kualitas	17
Gambar II. 2 CTQ tree untuk motor PWM control.....	25
Gambar II. 3 General Template of Cause and Effect Diagram.....	28
Gambar II. 4 Contoh Cause and Effect Diagram	28
Gambar II. 5 Contoh Ilustrasi dari 5 Why's.....	30
Gambar II. 6 FMEA Worksheet.....	31
Gambar II. 7 Kurva Keausan Alat.....	33
Gambar III. 1 Model Konseptual	36
Gambar III. 2 Sistematika Pemecahan Masalah	38
Gambar IV. 1 Produk <i>Full Hard</i> 0.2 x 914 mm	43
Gambar IV. 2 Display Informasi Penggunaan Pisau Shearing Sesuai Spesifikasi	46
Gambar IV. 3 Tempat Penyimpanan Pisau <i>Shearing</i>	46
Gambar IV. 4 Spray Nozzle Tipe Flat Fan	47
Gambar IV. 5 Alat Bantu Pembersih Permukaan <i>Coil</i> Secara Keseluruhan.....	48
Gambar IV. 6 Area Pemasangan Alat Bantu Pembersih Permukaan <i>Coil</i>	48
Gambar IV. 7 Grafik Nilai <i>Means</i>	54
Gambar IV. 8 Grafik Nilai <i>Signal to Noise Ratio</i>	55