

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
<i>hot dip galvanized</i>	: Merupakan sebuah proses pencelupan besi hitam ke cairan seng untuk menambah ketahanan besi.	1
hirarki pengendalian risiko	: Merupakan tingkatan dalam melakukan pengendalian risiko yang terdiri dari 5 level.	5
<i>Safety signs</i>	: peralatan berupa rambu-rambu, simbol atau tanda yang berfungsi untuk mengurangi risiko dari sumber bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. <i>Safety signs</i> juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan meningkatkan kewaspadaan pekerja baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat tanpa menggunakan bahasa verbal.	19
<i>Safety signs assessment</i>	: Proses penentuan spesifikasi dari rancangan <i>Safety signs</i> yang akan dibuat.	27
<i>Crane</i>	: Merupakan salah satu pesawat pengangkat dan pemindah material.	1
<i>Forklift</i>	: mobil berjalan atau kendaraan yang memiliki 2 garpu yang bisa digunakan untuk mengangkut material.	39
Seng (<i>zinc</i>)	: Cairan dengan tingkat konsentrasi kemurnian tinggi (99,7%) yang digunakan untuk melapisi besi, baja murni dan baja ringan sehingga terlindungi dari terjadinya korosi atau berkarat.	1