

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Persentase <i>Defect Waist Bag</i> Terhadap Batas Toleransi	3
Gambar I-2 Alur Proses Produksi <i>Waist Bag</i> Visval	6
Gambar II-1 Contoh CTQ's <i>Tree</i> Bengkel Mobil.....	14
Gambar II-2 Contoh Diagram SIPOC Pembangunan Jalan.....	15
Gambar II-3 Contoh Diagram Pareto untuk Kerusakan Mesin.....	18
Gambar II-4 Contoh Diagram <i>Fishbone</i> Variasi Kekerasan Suatu Komponen..	19
Gambar II-5 Contoh FMEA Proses Pengisian Bahan Bakar	21
Gambar II-6 Mesin Bordir Komputer	23
Gambar III-1 Model Konseptual.....	29
Gambar III-2 Sistematisa Penyelesaian Masalah	31
Gambar IV-1 <i>Waist Bag</i> Visval	38
Gambar IV-2 Diagram <i>Fishbone</i> Tahapan Proses Memposisikan Label	39
Gambar IV-3 Diagram <i>Fishbone</i> Tahapan Proses Menjahit Label.....	41
Gambar IV-4 <i>Waterpass</i>	47