

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Grafik Batas Toleransi Cacat	4
Gambar I. 2 Tahapan Produksi Celana Jeans.....	7
Gambar I. 3 Diagram Batang Frekuensi Kemunculan jenis Cacat	8
Gambar I. 4 Diagram <i>Fishbone</i> Pergerakan Komponen Tersendat, Kaku, dan Tegang	9
Gambar II. 1 Contoh CTQ <i>tree</i>	15
Gambar II. 2 DMAIC	17
Gambar II. 3 Contoh <i>Cause and Effect Diagram</i>	20
Gambar II. 4 Struktur HOQ	27
Gambar III. 1 Sistematika Perancangan.....	31
Gambar IV. 1 Data Objek Penelitian	36
Gambar IV. 2 Matriks <i>Klein Grid</i>	43
Gambar IV. 3 Matriks Hubungan <i>Need Statement</i> dan Persyaratan Teknis Produk.....	46
Gambar IV. 4 Hubungan Antar Persyaratan Teknis	47
Gambar IV. 5 <i>House of Quality</i>	48
Gambar IV. 6 Rancangan Usulan Tempat Jarum.....	54
Gambar IV. 7 Rancangan Usulan Tempat Jarum.....	55
Gambar IV. 8 Instruksi Penggunaan Alat	55