

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 <i>Critical to Quality</i> (CTQ) Hijab Pashmina Inner .....	1
Tabel I. 2 Data Produksi dan Data Produk defect Pashmina Inner .....	2
Tabel I. 3 Jenis <i>Defect</i> Pashmina Inner .....	3
Tabel I. 4 Frekuensi Defect .....	4
Tabel I. 5 Tahapan DMAI .....	6
Tabel I. 6 Proses yang bermasalah .....	7
Tabel I. 7 Hubungan defect dengan akar masalah .....	9
Tabel I. 8 Analisis 5 <i>why's</i> .....	10
Tabel I. 9 Alternatif Solusi .....	11
Tabel II. 1 Metode Penyelesaian Masalah .....	22
Tabel III. 1 Sumber Data & Teknik Pengumpulan Data .....	24
Tabel III. 2 Identifikasi Sistem Terintegrasi .....	28
Tabel IV. 1 <i>Mission Statement</i> .....	29
Tabel IV. 2 <i>Mission Statement</i> (lanjutan) .....	30
Tabel IV. 3 need statement .....	30
Tabel IV. 4 Product Specifications .....	31
Tabel IV. 5 Skala kolerasi .....	31
Tabel IV. 6 Ranging Metric .....	33
Tabel IV. 7 Target Spesifikasi Alat Lampu Pembesar .....	33
Tabel IV. 8 <i>Concept Generation</i> .....	34
Tabel IV. 9 Concept Selection .....	35
Tabel IV. 10 Symbol Screening .....	36
Tabel IV. 11 Concept Screening .....	37
Tabel IV. 12 Spesifikasi Akhir Rancangan .....	37
Tabel IV. 13 Spesifikasi Akhir Rancangan (lanjutan) .....	38
Tabel IV. 14 Verifikasi Level Sigma Baru .....	39
Tabel IV. 15 Verifikasi Level Sigma Baru (Lanjutan) .....	40
Tabel V. 1 Validasi Hasil Rancangan .....	41
Tabel V. 2 Validasi Hasil Rancangan (Lanjutan) .....	42
Tabel V. 3 Estimasi Biaya .....	42

Tabel V. 4 Analisis Kelebihan dan Kekurangan alat bantu ..... 42