

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase <i>Defect</i> Produk Hijab Oval Terhadap Batas Toleransi .....	4
Gambar 1.2 Frekuensi Produk <i>Defect</i> Perbulan .....	7
Gambar 1.3 Tahapan DMAI .....	8
Gambar 1.4 Alur Proses Produksi Hijab Oval .....	8
Gambar 1.5 Pola Hijab Oval .....	8
Gambar 1.6 Jumlah Produk <i>Defect</i> Pada Proses Pemotongan dan Penjahitan .....	11
Gambar 1.7 <i>Fishbone Diagram</i> CTQ Proses Pemotongan Tidak Terpenuhi .....	12
Gambar II.1 Contoh <i>Fishbone Diagram</i> .....	21
Gambar II.2 <i>House of Quality</i> .....	23
Gambar III.1 Sistematisa Penyelesaian Masalah .....	25
Gambar III.2 Tahap Perancangan Alat Bantu .....	28
Gambar IV. 1 Korelasi <i>Need Statement</i> dan <i>Metric</i> .....	37
Gambar IV. 2 Hubungan Antara Setiap <i>Metric</i> .....	38
Gambar IV. 3 <i>House of Quality</i> .....	39
Gambar IV.4 Pencetak Kulit .....	44
Gambar IV. 4 Cetakan Pola .....	45