

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Peneliti Terdahulu	8
Tabel II. 2 Posisi Penelitian	15
Tabel II. 3 Contoh Lembar Kerja FMEA	30
Tabel IV. 1 Hasil rekap jumlah cacat produksi benang <i>polyster</i>	39
Tabel IV. 2 Pengukuran Nilai Sigma dan DPMO	48
Tabel IV. 3 Data Peta Kontrol	51
Tabel IV. 4 DPMO dan Nilai Sigma	54
Tabel IV. 5 Data Presentase Kumulatif Cacat Produk.....	57
Tabel IV. 6 Penyusunan FMEA Cacat Neps	63
Tabel IV. 7 Penyebab Kegagalan dari Presentase	64
Tabel IV. 8 Altermatif Perbaikan Jenis Cacat Neps	65