

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Part utama Penyusun meter air	1
Gambar I.2 Perbandingan Reject Body casing dan Head casing Januari - Desember 2013.....	2
Gambar I.3 Kurva Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Meter Air.....	3
Gambar II.1 Diagram SIPOC.....	19
Gambar II.2 Contoh 5 Why's.....	20
Gambar III.1 Model Konseptual	33
Gambar III.2 Kerangka Pemecahan Masalah.....	34
Gambar IV.1 Diagram SIPOC proses pembuatan body casing	40
Gambar IV.2 Bangku moulding.....	43
Gambar IV.4 Die Body Casing	43
Gambar IV. 5 Contoh alat ukur dan hasil pengukuran.....	50
Gambar IV.6 Contoh alat ukur dan hasil pengukuran.....	52
Gambar IV.7 Contoh alat ukur dan hasil pengukuran.....	54
Gambar IV.9 Kondisi eksisting bagian pengecoran.....	59
Gambar IV.10 Contoh operator tidak menggunakan alat keselamatan kerja.....	59
Gambar IV.11 Fishbone luka terkena panas	62
Gambar IV.12 Fishbone luka tergores	64
Gambar IV.13 Contoh box atau kotak penyimpanan.....	68
Gambar IV.14 Contoh Papan Himbauan Keselamatan Kerja.....	70
Gambar IV.15 Contoh fan atau turbin ventilator	72