

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Produksi, Cacat, Presentase Cacat Periode Januari - Desember 2015.....	3
Tabel I. 2 Area Produksi dan Jenis Cacat	4
Tabel I. 3 CTQ Produk CPB (03)	5
Tabel I. 4 Dugaan Penyebab Cacat dan Usaha Perbaikan Cacat Belang Lipat.....	6
Tabel II. 1 <i>Ranking</i> dan Kriteria <i>Severity</i>	19
Tabel II. 2 <i>Ranking</i> dan Kriteria <i>Occurance</i>	20
Tabel II. 3 <i>Ranking</i> dan Kriteria <i>Detection</i>	21
Tabel II. 4 Perbandingan Metode yang digunakan	25
Tabel III. 1 Sumber Data Penelitian.....	32
Tabel IV. 1 Hasil Perhitungan Stabilitas Proses Produksi CPB (03) Periode Januari – Desember 2015	44
Tabel IV. 2 <i>Failure Mode Effect Analysis</i>	55
Tabel IV. 3 Alternatif Usulan Perbaikan.....	57
Tabel IV. 4 Rancangan Usulan Perbaikan Penyebab Kerusakan carbon Metal ...	59
Tabel IV. 5 Rancangan Usulan Perbaikan Penyebab Pedder Kekurangan Tekanan	59
Tabel IV. 6 Rancangan Usulan Perbaikan Penyebab Cacat Operator Tidak Tertib	60
Tabel V. 1 Analisis Penyebab Cacat	63
Tabel V. 2 Waktu Kerusakan dan Waktu Perbaikan <i>Carbon Metal</i>	65
Tabel V. 3 Hasil <i>Benchmarking</i> Proses Pada <i>Inglorious Industries</i>	73
Tabel VI. 1 Faktor Penyebab Terjadinya Cacat BLP.....	75
Tabel VI. 2 Kesimpulan Penyebab dan Usulan Perbaikan	77