

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Data Klaim Bulan Januari sampai Desember 2012 PT. Adyawinsa Stamping Industries	1
Tabel I.2 Jumlah Produksi dan Jumlah Produk Cacat <i>Extension Floor Cross Rear Side</i> Januari sampai Desember 2012	4
Tabel I.3 Dugaan Penyebab Cacat Produk <i>Extension Floor Cross Rear Side</i> dan Usaha Perbaikan yang dilakukan Perusahaan.....	5
Tabel II.1 Nilai <i>Severity</i> FMEA	22
Tabel II.2 Nilai <i>Occurrence</i> FMEA.....	23
Tabel II.3 Nilai <i>Detection</i> FMEA.....	24
Tabel II.4 Perbandingan Fokus <i>Six Sigma</i> dan Fokus <i>Lean</i>	25
Tabel IV.1 Proses dengan Contoh Hasil Setelah Proses.....	39
Tabel IV.2 Data Kerugian Produk Cacat Periode Januari-Desember 2012	41
Tabel IV.3 Jenis Cacat Produk <i>Extension Floor Cross Rear Side</i>	43
Tabel IV.4 Data Jumlah dan Jenis Cacat Produk <i>Extension Floor Cross Rear Side</i> Januari sampai Desember 2012	43
Tabel IV.5 Hasil perhitungan stabilitas proses produksi <i>Extension Floor Cross Rear Side</i>	47
Tabel IV.6 Hasil perhitungan kapabilitas proses produksi <i>Extension Floor Cross Rear Side</i>	49
Tabel V.1 Tabel Analisis <i>Fishbone</i> Jenis Cacat <i>Burrry</i>	54
Tabel V.2 Tabel Analisis <i>Fishbone</i> Jenis Cacat <i>Crack</i>	56
Tabel V.3 Tabel Analisis <i>Fishbone</i> Jenis Cacat <i>Bending</i>	58
Tabel V.4 Tabel Perhitungan RPN	61
Tabel V.5 Urutan Prioritas Berdasar Nilai RPN.....	62
Tabel V.6 Kegagalan Terpilih	63
Tabel V.7 Urutan Perbaikan Terpilih.....	64

Tabel V.8 Spesifikasi setting mesin <i>Extension Floor Cross Rear Side</i> Proses <i>Drawing</i>	69
Tabel VI.1 Jenis Cacat dan Penyebab Kegagalan	78
Tabel VI.2 Penyebab Kegagalan Terpilih dan Usulan Perbaikan	79