

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi PSWT Budi Pertiwi	3
Gambar 2.1 Tinggi handle pintu dan steker lampu	24
Gambar 2.2 Sketer/penggunaan pelat lampu yang disarankan	25
Gambar 2.3 Sketer/penggunaan pelat lampu yang disarankan	25
Gambar 2.4 Tinggi Jendela	26
Gambar 2.5 Jenis organisasi ruang pada tempat tinggal konunal	28
Gambar 2.6 Tingkatan ruang pada tempat tinggal komunal bagi lansia.....	28
Gambar 2.7 Standar Ruang Tidur Lansia.....	29
Gambar 2.8 Standar Kamar Mandi Lansia.....	30
Gambar 2.9 Dimensi kursi roda	31
Gambar 2.10 Antropometri lansia berdiri	44
Gambar 2.11 Antropometri lansia duduk.....	44
Gambar 2.12 Perbandingan anatomi laki-laki & wanita muda Indonesia dengan anatomi laki-laki & wanita lansia Indonesia.....	45
Gambar 2.13 Peubahan posur tubuh pada lansia	45
Gambar 2.14 Jarak bicara intim	49
Gambar 2.15 Jarak bicara pribadi	49
Gambar 2.16 Tampak Depan PSTW Paku Tandang Ciparay	59
Gambar 2.18 Wisma PSTW Paku Tandang yang belum direnovasi	60
Gambar 2.17 Wisma PSTW Paku Tandang yang sudah direnovasi	60
Gambar 2.19 Ruang Kesehatan & Ruang Isolasi PSTW Paku Tandang	60
Gambar 2.20 Layout Ruang Kumpul PSTW Paku Tandang yang sudah direnovasi	61
Gambar 2.21 Layout Ruang Kumpul PSTW Paku Tandang yang belum direnovasi	62
Gambar 2.22 Koridor meju ruang kumpul dan tampak depan wisma yang sudah direnovasi	63
Gambar 2.23 Koridor meju ruang kumpul dan tampak depan wisma yang belum direnovasi	64
Gambar 2.24 Tampak depan & ruang kumpul wisma PSWT Paku Tandang yang sudah direnovasi.....	65
Gambar 2.25 Tampak depan & ruang kumpul wisma PSWT Paku Tandang yang belum direnovasi	66

Gambar 2.26 Tampak kamar tidur wisma PSWT Paku Tandang yang sudah dan belum direnovasi	67
Gambar 2.27 Layout lantai dasar Leoben Nursing Home.....	70
Gambar 2.28 Layout lantai pertama Leoben Nursing Home	71
Gambar 2.29 Layout lantai kedua Leoben Nursing Home	71
Gambar 2.30 Tampak Depan & Samping Leoben Nursing Home	72
Gambar 2.31 Kamar Tidur Leoben Nursing Home	73
Gambar 2.32 Kamar Tidur Leoben Nursing Home	74
Gambar 2.33 Kamar, koridor sisi selatan, aula, dan kamar, koridor sisi utara PSTW Budi Pertiwi.....	78
Gambar 2.34 Kondisi Indoor Garden PSTW Budi Pertiwi.....	79
Gambar 2.35 Aula PSTW Budi Pertiwi	79
Gambar 2.36 Kamar Tidur PSTW Budi Pertiwi	80
Gambar 3.1 Zoning	100
Gambar 3.2 Blocking	100
Gambar 3.3 Layout.....	101
Gambar 3.4 Visual Kamar Tidur Lansia pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	102
Gambar 3.5 Visual Ruang Makan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	103
Gambar 3.7 Visual Ruang Tengah pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	104
Gambar 3.8 Visual Kamar Tidur pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	105
Gambar 3.9 Visual Furnitur Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	106
Gambar 3.10 Santai Furnitur.....	106
Gambar 3.11 Tinggi Jendela	107
Gambar 3.12 Visual Tinggi Jendela Kamar Tidur Lansia pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi.....	108
Gambar 3.13 Sketer/penggunaan pelat lampu yang disarankan	110
Gambar 3.14 Sketer/penggunaan pelat lampu yang disarankan	110
Gambar 4.1 Layout Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi.....	111
Gambar 4.2 Visual Ceiling Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi.....	112

Gambar 4.3 Visual Lantai Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	112
Gambar 4.4 Visual Dinding Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	113
Gambar 4.5 Ceiling Plan Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	114
Gambar 4.6 Desain Furnitur Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	114
Gambar 4.6 Desain Furnitur Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	115
Gambar 4.7 Museum Sastimaloka	115
Gambar 4.8 Desain Lemari Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	116
Gambar 4.9 Visual Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi.....	116
Gambar 4.10 Layout Denah Khusus Ruang Keterampilan pada Perancangan Ulang PSTW Budi Pertiwi	117