

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Denah Kantor Bupati Padang Lawas.....	5
Gambar 2.1. Struktur Organisasi.....	15
Gambar 2.2. Standar Sirkulasi Primer.....	24
Gambar 2.3. Standar Sirkulasi Panjang Jalan dan Lebar Jalan.....	24
Gambar 2.4. Standar Sirkulasi Akseibilitas.....	24
Gambar 2.5. Ukuran Standar Sirkulasi.....	24
Gambar 2.6. Enterance/Recepciont/Pintu Masuk.....	25
Gambar 2.7. Standar Desain Meja Resepsionis.....	25
Gambar 2.8. Standar Area Kerja.....	25
Gambar 2.9. Standar Ruang Kerja.....	25
Gambar 2.10. Standar Area Kerja.....	25
Gambar 2.11. Tipe Meja Kerja.....	26
Gambar 2.12. Tipe Meja Kerja.....	26
Gambar 2.13. Area Tamu Kantor	26
Gambar 2.14. Area Rapat Kantor.....	26
Gambar 2.15. Area Tunggu Kantor.....	27
Gambar 2.16. Furniture dan Ceiling Plan Area Rapat.....	27
Gambar 2.17. Tipe Ruang Rapat.....	27
Gambar 2.18. Ruangan Perlengkapan dan Peralatan.....	27
Gambar 2.19. Tipe Furniture Ruang Perlengkapan.....	27
Gambar 2.20. Tipe Ruang Pendukung.....	27
Gambar 2.21. Tipe Ruang Arsip.....	28
Gambar 2.22. Tipe Ruang menyimpan Data.....	28
Gambar 2.23. Tipe Ruang Pantry.....	28
Gambar 2.24. Standar Ruang Gerak Pada Mushala.....	28

Gambar 2.25. Standar Toilet.....	28
Gambar 2.26. Silsilah Marga.....	29
Gambar 2.27. Dalihan Natolu.....	30
Gambar 2.28. Surat Tulak-Tulak.....	30
Gambar 2.29. Bulang.....	31
Gambar 2.30. Parompa Sadun.....	31
Gambar 2.31. Logo Kantor Bupati Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas...	33
Gambar 2.32. Site Plan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.....	36
Gambar 2.33. Denah Bangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas..	37
Gambar 2.34. Tampak Bagian Depan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.....	37
Gambar 2.35. Tampak Bagian Samping Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.....	38
Gambar 2.36. Tampak Bagian Belakang Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.....	38
Gambar 2.37. Tampak Bagian Samping Kiri Bangunan Kantor Bupati di Sibuhuan.....	39
Gambar 2.38. Lobi Kantor Bupati di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas belum mencirikan khas daerah dan penerapan logo yang terlalu kecil.....	39
Gambar 2.39. Pintu yang merupakan akses ruang Wakil Bupati dan Sekda terlalu transparan dan tidak menerapkan desain..	40
Gambar 2.40. Area lorong Kantor Bupati dengan pencahayaan yang kurang membuat lorong cenderung gelap.....	40
Gambar 2.41. Salah satu ruangan pada Kantor Bupati di Sibuhuan yang kebutuh ruang dan fasilitas belum terpenuhi.....	41
Gambar 2.42. Kurangnya penerapan desain pada interior bangunan Kantor Bupati.....	41

Gambar 2.43. Sirkulasi area kerja subbag pada ruang bagian kesejahteraan masyarakat yang terlalu sempit.....	42
Gambar 2.44. Penerapan layout yang kurang efektif sehingga banyak area kosong tak terpakai.....	42
Gambar 2.45. Area kerja subbag pada ruang bagian umum dengan penerapan sekat- sekat tinggi sehingga sulit berinteraksi antar pegawai.....	43
Gambar 2.46. Sudut lantai dan dinding yang terlihat kotor dan tidak menerapkan plin lantai.....	43
Gambar 2.47. Pencahayaan yang kurang di area pantry pada ruang bupati.....	44
Gambar 2.48. Terdapat lantai keramik yang sudah rusak di beberapa area.....	44
Gambar 2.49. Tampak depan Kantor Bupati Paluta.....	49
Gambar 2.50. Ornamen Bolang.....	49
Gambar 2.51. Tampak depan.....	50
Gambar 2.52. Ruang Bupati Paluta.....	50
Gambar 2.53. Ruang Bupati.....	50
Gambar 3.1. Hubungan Kedekatan Ruang.....	90
Gambar 3.2. Zoning.....	91
Gambar 3.3. Blocking.....	92
Gambar 3.4. Dalihan Natolu.....	96
Gambar 3.5. Bentuk Ruang.....	97
Gambar 3.6. Furniture.....	97
Gambar 3.7. Furniture.....	97
Gambar 3.8. Pola Lantai.....	97
Gambar 3.9. Furniture.....	98
Gambar 3.10. Pengolahan Dinding.....	98