

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 <i>Air Brake System</i>	2
Gambar I.2 Diagram Pareto komponen <i>coupling head</i> tahun 2018.....	5
Gambar I.3 Diagram SIPOC proses pembuat cetakan	8
Gambar I.4 Peta kendali p iterasi-1.....	9
Gambar II.1 <i>Pareto Diagram</i>	16
Gambar II.2 <i>Fishbone Diagram</i>	26
Gambar III.1 Model Konseptual	29
Gambar III.2 Sistematika Pemecahan Masalah	31
Gambar IV.1 Peta kendali p komponen <i>coupling head</i> tahun 2018	40
Gambar IV.2 Peta kendali p komponen <i>coupling head</i> tahun 2018 iterasi	
pertama	41
Gambar IV.3 <i>Fishbone Diagram</i> penyebab <i>defect</i> geser dan inklusi pasir	44
Gambar V.1 Alat bantu pengecekan cetakan pasir	51
Gambar V.2 Alat bantu pengecekan pein pelurus model.....	52
Gambar V.3 Poster peringatan	53