

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Grafik ketidaktercapaian produksi kemeja tahun 2018	4
Gambar II.1 Contoh SIPOC <i>diagram</i>	17
Gambar II.2 Contoh <i>Value Stream Mapping</i>	29
Gambar II.3 Kerangka Umum Diagram Sebab dan Akibat	32
Gambar II.4 Deskripsi aktivitas	33
Gambar II.5 Kategori aktivitas internal dan external	34
Gambar II.6 Usulan rancangan perbaikan dan penghematan waktu	34
Gambar III.1 Model konseptual penelitian	40
Gambar III.2 Sistematika pemecahan masalah	42
Gambar IV.1 Kemeja yang menjadi objek penelitian	47
Gambar IV.2 Diagram SIPOC produksi kemeja	48
Gambar IV.3 Grafik perbandingan aktivitas-aktivitas <i>waste waiting</i>	63
Gambar IV.4 <i>Cause and effect diagram</i> penyebab mesin mengalami kerusakan	64
Gambar IV.5 <i>Cause and effect diagram</i> penyebab pengaturan ulang (<i>setup</i>) mesin membutuhkan waktu lama	65
Gambar IV.6 Kartu kerusakan mesin	67
Gambar IV.7 Lembar jadwal perbaikan dan pemeliharaan mesin	68