

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Frekuensi Kerusakan Mesin Produksi <i>Rodding</i> Tahun 2018.....	1
Gambar II. 1 Klasifikasi Perawatan	8
Gambar II. 2 <i>Reliability Bath Tub Curve</i>	10
Gambar II.3. Diagram Alir <i>Risk Based Maintenance</i>	17
Gambar III. 1 Model Konseptual	30
Gambar III. 2 Sistematika Penyelesain Masalah.....	32
Gambar III. 3 Lanjutan Sistematika Penyelesaian Masalah.....	33
Gambar IV. 1 <i>System Breakdown Structure</i> Mesin Bubut.....	36
Gambar IV. 2 Probabilitas Plot TTF <i>Toolpost</i>	43
Gambar IV. 3 Probabilitas Plot TTR <i>Toolpost</i>	45