

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel I.1</i> Jumlah Vespa Yang Diperbaiki selama 1 Bulan .....	1
<i>Tabel II. 1</i> Perbandingan Penelitian.....	10
<i>Tabel IV. 1</i> Spesifikasi Vespa PX 150.....	19
<i>Tabel IV. 2</i> Analisis Kondisi Proses Layanan Perbaikan Saat Ini .....	19
<i>Tabel IV. 3</i> Analisis Kebutuhan Pengguna <i>e-learning</i> .....	20
<i>Tabel IV. 4</i> Identifikasi Kebutuhan Perangkat <i>e-learning</i> .....	20
<i>Tabel IV. 5</i> Hasil Wawancara Tahap <i>Socialization</i> .....	22
<i>Tabel IV. 6</i> Rangkaian Proses Layanan Perbaikan .....	22
<i>Tabel IV. 7</i> Bahan Kegiatan Layanan Perbaikan .....	23
<i>Tabel IV. 8</i> Alat Kegiatan Layanan Perbaikan .....	23
<i>Tabel IV. 9</i> Perbandingan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Proses Perbaikan Kopling Bermasalah.....	36
<i>Tabel IV. 10</i> Perbandingan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Proses Perbaikan Kopling Bermasalah.....	37
<i>Tabel IV. 11</i> Perbandingan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Proses Perbaikan <i>Shockbreaker</i> Bermasalah.....	38
<i>Tabel IV. 12</i> Perbandingan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Proses Perbaikan Rem Depan Bermasalah.....	39
<i>Tabel IV. 13</i> Perbandingan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Proses Perbaikan Pengapian Bermasalah .....	40