

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Denah rumah tradisional masyarakat Bengkulu.....	10
Gambar 2.1.2 Bangunan Induk masjid.....	11
Gambar 2.1.3 Denah Bangunan masjid.....	11
Gambar 2.1.4 Struktur organisasi ruang teater atau gedung pertunjukan	24
Gambar 2.1.5 Jarak batasan indera pendengar ruang pertunjukan.....	25
Gambar 2.1.6 Jarak batasan visual ruang pertunjukan.....	26
Gambar 2.1.7 Jarak pantul suara terhadap ceiling bangunan teater	28
Gambar 2.1.8 Cara lain jarak pantul suara terhadap ceiling bangunan Teater.....	28
Gambar 2.1.9 Anjuran jarak pantul suara terhadap ceiling bangunan Teater.....	29
Gambar 2.1.10 Material bahan berpori	29
Gambar 2.1.11 Material Penyerap Panel.....	30
Gambar 2.1.12 Material Karpet	30
Gambar 2.1.13 Standar Jarak Kursi Penonton	31
Gambar 2.1.14 Standar Jarak dan tipe Kursi Penonton	32
Gambar 2.1.15 Jarak Pandang Mata Penonton	33
Gambar 2.1.16 Jarak Pandang Mata Penonton	34
Gambar 2.1.17 Jarak Pandang Mata Penonton	34
Gambar 2.1.18 Jarak Pandang Mata Penonton	35
Gambar 2.1.19 Standar minimal sirkulasi manusia	35
Gambar 2.1.20 Standar pencahayaan – Handbook of Lighting Erco.....	36
Gambar 2.2.1 Fasad salah satu bangunan di Taman Budaya Bengkulu	37
Gambar 2.2.2 Letak lokasi Taman Budaya kota Bengkulu	38
Gambar 2.2.3 Master Plan Taman Budaya kota Bengkulu	39
Gambar 2.2.4 Fasad Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Bengkulu	42
Gambar 2.2.5 Area Receptionist dan Foyer atau Lobby	42
Gambar 2.2.6 Lobby bagian sebelah Kanan Menuju ke Lantai 2.....	43
Gambar 2.2.7 Lobby bagian sebelah Kiri/area gudang penyimpanan alat	

musik	43
Gambar 2.2.8 Area perantara menuju Ruang Teater dan area Tribun	44
Gambar 2.2.9 Ruang Teater/Area Tribun	44
Gambar 2.2.10 Area Tribun bagian Kanan	45
Gambar 2.2.11 Area Tribun sebelah Kiri	45
Gambar 2.2.12 Area Tribun sebelah Kiri	45
Gambar 2.2.13 Area Tribun bagian Tengah	46
Gambar 2.2.14 Area selasar Lantai 2	46
Gambar 2.2.15 Ruang Penyimpanan Belakang Kanan	47
Gambar 2.2.16 Selasar Belakang Teater Tertutup	47
Gambar 2.2.17 Selasar Belakang Kiri	48
Gambar 2.2.18 R.Penyimpanan B. Kiri	48
Gambar 2.2.19 Toilet Belakang Kiri	48
Gambar 2.2.20 Belakang kiri panggung	48
Gambar 2.2.21 Ruang depan sisi kiri Teater Tertutup	49
Gambar 2.2.22.Lobby	49
Gambar 2.2.23 R.Penyimpanan D. Kiri	49
Gambar 2.2.24 Ruang pengelola Lt. 2	49
Gambar 2.2.25 Ruang Pengelola Lt. 2	50
Gambar 2.2.16 Fasad Gedung Seni Tari	50
Gambar 2.2.27 Tampak dalam Gedung Seni Tari	50
Gambar 2.2.28 Tampak dalam Gedung Seni Musik	51
Gambar 2.5.1 Letak lokasi Taman Budaya Dago	54
Gambar 2.5.2 Tampak Samping Teater Tertutup Taman Budaya Dago	54
Gambar 2.5.3 Letak lokasi Taman Ismail Marzuki	55
Gambar 2.5.4 Fasad Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki	55
Gambar 2.5.5 Letak lokasi Teras Sunda Cibiru	55
Gambar 2.5.6 Tampak Depan Kawasan Teras Sunda Cibiru	55
Gambar 2.5.7 Lokasi Taman Budaya Yogyakarta	56
Gambar 2.5.8 Tampak Taman Budaya Yogyakarta	56

Gambar 4.4.7 Mebel pada area <i>Lobby</i> dan <i>cafeteria</i> sebelum didesain ulang dan setelah didesain ulang.....	103
Gambar 4.4.8 Perspektif Mebel Khusus yang dirancang ulang	103
Gambar 4.4.9 Tampak A-A Denah Khusus	104
Gambar 4.4.10 Tampak B-B Denah Khusus.....	104
Gambar 4.4.11 Tampak C-C Denah Khusus.....	105
Gambar 4.4.12 Tampak D-D Denah Khusus	105