

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Produk Tambang Bahan Dasar Polyethylene	1
Gambar I. 2 Mesin yang Digunakan pada Proses Twisting	2
Gambar I. 3 Presentase Cacat Produk Tambang Periode 2018 hingga 2019	3
Gambar I. 4 Alur Produksi Produk Tambang	5
Gambar I. 5 Fishbone Penyebab Proses Twisting Bermasalah	8
Gambar II. 1 Contoh CTQ	15
Gambar II. 2 Contoh Diagram <i>Fishbone</i>	17
Gambar III. 1 Model Konseptual	23
Gambar IV. 1 Grafik Stabilitas Proses	32
Gambar IV. 2 Rancangan Alat Usulan Penambahan Pembatas Antar Roda	37
Gambar IV. 3 Ilustrasi Implementasi Alat Usulan	37
Gambar IV. 4 Detail Ilustrasi Implementasi Alat Usulan	38
Gambar IV. 5 Ilustasi Benang Tidak Akan Berpindah jalur Ketika Proses <i>Twisting</i>	38