

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Standar Kebutuhan Ruang untuk Unit Pelaksana	17
Gambar 2. 2 Standar Kebutuhan Ruang untuk Unit Layanan.....	17
Gambar 2. 3 Ambient Lighting di Perkantoran.....	23
Gambar 2. 4 Accent Lighting di Perkantoran	23
Gambar 2. 5 Natural Lighting di Perkantoran.....	23
Gambar 2. 6 Gedung Kementerian BUMN	28
Gambar 2. 7 Interior Gedung Kementerian BUMN	29
Gambar 2. 8 Interior Gedung Kementerian BUMN	29
Gambar 3. 1 Gedung Kantor PT PLN (Persero) UP3 Cikarang	30
Gambar 3. 2 Site Plan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Cikarang	32
Gambar 3. 3 Kondisi Eksisting PT PLN (Persero) UP3 Cikarang.....	32
Gambar 3. 4 Kantor PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri	33
Gambar 3. 5 Site Plan PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri.....	34
Gambar 3. 6 Denah Eksisting Lt. 1 PT. PLN (Persero) UP3 Gunung Putri	35
Gambar 3. 7 Denah Eksisting Lt. 2 PT. PLN (Persero) UP3 Gunung Putri	35
Gambar 3. 8 Kondisi Eksisting PLN UP3 Gunung Putri.....	36
Gambar 3. 9 Gedung Kantor PT PLN (Persero) UP3 Bandung.....	37
Gambar 3. 10 Site Plan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Bandung	38
Gambar 3. 11 Ruang Rapat Panglawungan PT. PLN (Persero) UP3 Bandung	39
Gambar 3. 12 Ruang Rapat Priangan PT. PLN (Persero) UP3 Bandung.....	39
Gambar 3. 13 Ruang Kerja Manager Bagian PT. PLN (Persero) UP3 Bandung.....	39
Gambar 3. 14 Suasana Ruang Kerja PT. PLN (Persero) UP3 Bandung	40
Gambar 3. 15 Lobi dan Resepsionis PT. PLN (Persero) UP3 Bandung	40
Gambar 3. 16 Kantor Telkom Plasa Group Supratman Bandung	41
Gambar 3. 17 Logo Telkom Indonesia	42
Gambar 3. 18 Interior Telkom Plasa Group Supratman Bandung	43
Gambar 3. 19 Interior Telkom Plasa Group Supratman Bandung	43
Gambar 3. 20 Interior Telkom Plasa Group Supratman Bandung	44
Gambar 3. 21 Interior Telkom Plasa Group Supratman Bandung	44
Gambar 3. 22 Interior Telkom Plasa Group Supratman Bandung	45
Gambar 3. 23 Gedung Kantor PT Pos Indonesia Cabang Bandung	45
Gambar 3. 24 Logo PT. Pos Indonesia	46
Gambar 3. 25 Ruang Pelayanan PT Pos Indonesia Cabang Bandung	47
Gambar 3. 26 Ruang Pelayanan PT Pos Indonesia Cabang Bandung	48
Gambar 3. 27 Ruang Rapat PT Pos Indonesia Cabang Bandung	48
Gambar 3. 28 Interior PT Pos Indonesia Cabang Bandung	49
Gambar 3. 29 Site Plan PT. PLN (Persero) UP3 Cianjur.....	66
Gambar 3. 30 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UP3 Cianjur.....	68
Gambar 3. 31 Logo PT PLN (Persero)	72
Gambar 3. 32 Analisis Matahari	74
Gambar 3. 33 Analisis Kebisingan	74
Gambar 3. 34 Analisis Angin.....	75
Gambar 3. 35 Analisis Akses.....	76
Gambar 3. 36 Analisis Bentuk Bangunan.....	77
Gambar 3. 37 Analisis Bukaannya	77
Gambar 3. 38 Analisis Utilitas.....	78
Gambar 3. 39 Eksisting Ruang Kerja.....	96
Gambar 3. 40 Hubungan Antar Ruang Lantai 1	97

Gambar 3. 41 Hubungan antar Ruang Lantai 2	97
Gambar 3. 42 Hubungan Antar Ruang Lantai 3	98
Gambar 3. 43 Hubungan Antar Ruang Lantai 1	98
Gambar 3. 44 Hubungan antar Ruang Lantai 2	99
Gambar 3. 45 Hubungan antar Ruang Lantai 3	100
Gambar 3. 46 Zoning Lantai 1	101
Gambar 3. 47 Zoning Lantai 2	102
Gambar 3. 48 Zoning Lantai 3	102
Gambar 3. 49 Blocking Lantai 1	103
Gambar 3. 50 Blocking Lantai 2	104
Gambar 3. 51 Blocking Lantai 3	105
Gambar 4. 1 Implementasi Suasana pada Kantor PT PLN (Persero) UP3 Cianjur	108
Gambar 4. 2 Konsep Organisasi Ruang	109
Gambar 4. 3 Zoning dan Blocking Lantai 1	112
Gambar 4. 4 Zoning dan Blocking Lantai 2	113
Gambar 4. 5 Zoning dan Blocking Lantai 3	114
Gambar 4. 6 Material Lantai	118
Gambar 4. 7 Material Dinding	119
Gambar 4. 8 Implementasi Material Ceiling	120
Gambar 4. 9 Implementasi Material Ceiling	121
Gambar 4. 10 Implementasi Material Furniture	122
Gambar 4. 11 Implementasi Material Furniture	122
Gambar 4. 12 Implementasi Material Furniture	123
Gambar 4. 13 Implementasi Pencahayaan Alami di Ruang Kerja	123
Gambar 4. 14 Implementasi Pencahayaan Buatan di Ruang Arsip	125
Gambar 4. 15 Implementasi Pencahayaan Buatan di Ruang Kerja	125
Gambar 4. 16 Implementasi Penghawaan Alami	126
Gambar 4. 17 Implementasi Penghawaan Buatan di Ruang Kerja	126
Gambar 4. 18 Implementasi Signage di Ruang Kerja	128
Gambar 4. 19 Implementasi Signage	128
Gambar 4. 20 Denah Khusus Lantai 1	129
Gambar 4. 21 Denah Khusus Ruang Kerja Lantai 2	129
Gambar 4. 22 Sirkulasi Ruang	130
Gambar 4. 23 Layout Ruang Kerja Divisi Lantai 2	131
Gambar 4. 24 Kondisi Existing Lobi dan Resepsionis	131
Gambar 4. 25 Visualisasi Lobi dan Resepsionis	132
Gambar 4. 26 Kondisi Existing Ruang Pelayanan Pelanggan	132
Gambar 4. 27 Visualisasi Ruang Pelayanan Pelanggan	133
Gambar 4. 28 Kondisi Existing Ruang Kerja Divisi Teknik	133
Gambar 4. 29 Visualisasi Ruang Kerja Divisi Teknik	134
Gambar 4. 30 Kondisi Existing Ruang Kerja Divisi Pelayanan dan Administrasi	134
Gambar 4. 31 Visualisasi Ruang Kerja Divisi Pelayanan dan Administrasi	134
Gambar 4. 32 Kondisi Existing Ruang Kerja Divisi Lantai 2	135
Gambar 4. 33 Visualisasi Ruang Kerja Divisi Lantai 2	136
Gambar 4. 34 Aplikasi Warna Kantor	136
Gambar 4. 35 Visualisasi Konsep Bentuk	137
Gambar 4. 36 Visualisasi Konsep Ceiling	137
Gambar 4. 37 Konsep Material Lantai Denah Khusus	138
Gambar 4. 38 Konsep Material Dinding	138

Gambar 4. 39 Konsep Material Furniture	139
Gambar 4. 40 Konsep Pencahayaan alami.....	139
Gambar 4. 41 Konsep Pencahayaan Buatan	140
Gambar 4. 42 Konsep Penghawaan Alami	140
Gambar 4. 43 Konsep Penghawaan Buatan.....	141
Gambar 4. 44 Konsep Keamanan	141
Gambar 4. 45 Konsep Signage.....	142