

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Data Lembur PT Bumi Cahaya Unggul Desember 2022	3
Tabel I.2. Waktu Proses Pengujian Kinerja Pompa Eksisting	4
Tabel II.1. Perbandingan Metode.....	16
Tabel III.1. Identifikasi Komponen Sistem Terintegrasi	20
Tabel IV.1. Data Primer dan Sekunder	21
Tabel IV.2. Pertanyaan dan Penjelasan Wawancara.....	22
Tabel IV.3. Lembar Hasil Wawancara 1.....	23
Tabel IV.4. Lembar Hasil Wawancara 1 Lanjutan	24
Tabel IV.5. Lembar Hasil Wawancara 2.....	24
Tabel IV. 6. Lembar Hasil Wawancara 2 Lanjutan	25
Tabel IV.7. Data Antropometri Pekerja Indonesia.....	26
Tabel IV.8. Data Antropometri Pekerja Indonesia Lanjutan	27
Tabel IV.9. <i>Need Statement</i>	29
Tabel IV.10. Atribut Produk	30
Tabel IV.11. Prediksi Fungsional	30
Tabel IV.12. <i>Bill of Material</i>	32
Tabel IV.13. Fungsi Komponen.....	33
Tabel IV.14. Spesifikasi Teknis	33
Tabel IV.15. Spesifikasi Teknis Lanjutan.....	34
Tabel IV.16. <i>Morphology Chart</i>	34
Tabel IV.17. <i>Morphology Chart</i> Lanjutan	35
Tabel IV.18. Kombinasi Konsep.....	35
Tabel IV.19. Bobot Tingkat Kepentingan.....	36
Tabel IV.20. Nilai Relatif	37
Tabel IV.21. <i>Concept Screening</i>	37
Tabel IV.22. Kinerja Relatif.....	38
Tabel IV.23. <i>Concept Scoring</i>	38
Tabel IV.24. Spesifikasi Tempat Penyimpanan Usulan.....	39
Tabel V.1 Kesesuaian Spesifikasi Rancangan	43
Tabel V.2. Validasi Hasil Rancangan	44
Tabel V.3 Waktu Proses Pengujian Kinerja Pompa Eksisting.....	47
Tabel V.4. Waktu Proses Pengujian Kinerja Pompa Usulan	47
Tabel V.5. Selisih Waktu Instalasi Pemipaan	48