

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PT. Jalimas Indah Perkasa.....	2
Gambar 1.2 Jumlah <i>defect</i> produk gamis PT. Jalimas Indah Perkasa.....	3
Gambar 1.3 Total Persentase Jenis <i>Defect</i> Dalam Produk Gamis Wanita.....	6
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Penelitian.....	27
Gambar 3.2 Alur Proses Produksi PT. Jalimas Indah Perkasa.....	28
Gambar 3.3 <i>Check Sheet</i> dalam pengendalian kualitas.....	30
Gambar 3.4 Sebuah pola proses dari <i>interrelationship diagram</i>	31
Gambar 4.1 Data Produksi dan Cacat Gamis Wanita PT. Jalimas Indah Perkasa..	33
Gambar 4.2 Alur Proses Produksi PT Jalimas Indah Perkasa.....	34
Gambar 4.3 <i>Fishbone Diagram</i> Cacat Pada Proses Pemasangan Resleting.	41
Dari Gambar 4.4 menjelaskan bahwa, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab jenis cacat pada proses jahit. Faktor – faktor tersebut yaitu:	43
Dari Gambar 4.5 menjelaskan bahwa, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab jenis cacat pada proses pemasangan resleting. Faktor – faktor tersebut yaitu:.....	45
Gambar 4.6 Penjelasan mengenai proses identifikasi masalah dari setiap proses yang saling berhubungan.....	47